



ANEJO I.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Figura 1.1.- Suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. Fuente: IHOBE (TOTALES); 2018.




Figura 1.2.- Suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. Fuente: IHOBE (INACTIVOS FUERA DE SUELO URBANO); 2018.




Figura 2.- Actividades extractivas en el TH de Gipuzkoa. Fuente: UDALPLAN; 2019.




Figura 3.- Márgenes en tramos de cauce con necesidad de recuperación. Fuente: PTS Ordenación de márgenes de ríos y arroyos de la CAPV; 1998.




Figura 4.- Áreas degradadas a recuperar. Fuente: PTS Zonas húmedas de la CAPV; 2004.




Figura 5.- Áreas degradadas a recuperar. Fuente: PTS Protección y ordenación del litoral de la CAPV; 2007.




Figura 6.- Áreas de mejora ambiental. Fuente: PTS Agroforestal de la CAPV; 2014.




Figura 7.- Categorías establecidas en los Catálogos de paisaje en Zarautz-Azpeitia y Donostialdea. Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda; 2019.




Figura 8.- Categorías establecidas en los Planes Territoriales Parciales.




Figura 9.- Estado ecológico masas de agua. Fuente: URA Agencia Vasca del Agua; 2019.




Figura 10.- Movimientos activos y cárcavas en Gipuzkoa. Fuente: Inventario Nacional Erosión Suelos; 2019.



Figura 11.- Zonas afectadas por especies vegetales invasoras. Fuente: Servicio de Flora y Fauna Silvestre DFG; 2020.




Figura 12.- Áreas Degradadas declaradas en virtud del DECRETO 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado. Fuente: Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana del Gobierno Vasco; 2020.




Figura 13.- Emplazamientos propuestos por Ayuntamientos y por el Servicio Provincial de Costas.




Figura 14.- Obstáculos en ríos.




Figura 14.- Zonas de Restauración Ecológica en Zonas de Especial Conservación.